

## 台北市北投運動中心監視系統設置位置

監視器編號	設置地點	攝影方向	數量
1-CH01	B1 泳池	泳池東北向	1
1-CH02	B1 泳池	泳池西南向	1
1-CH03	B1 泳池	泳池西向	1
1-CH04	B1 泳池	泳池東向	1
1-CH05	B1 大廳	東北向	1
1-CH06	B1 出入口	北向	1
1-CH07	B1 兒童池	南向	1
1-CH09	B1 辦公室	南向	1
1-CH10	1F 停車場出入口	東北向	1
1-CH11	1F 車位	東南向	1
1-CH12	1F 緊急出入口	東南向	1
1-CH13	1F 緊急出入口	西南向	1
1-CH14	1F 公園	東南向	1
1-CH15	3F 閱覽室	門口往內部	1
1-CH16	1F 室外走道	東南向	1
2-CH01	501 教室	入口朝教室內部	1
2-CH02	502 教室	入口朝教室內部	1
2-CH03	301 教室	教室內部朝門口	1
2-CH04	201 教室	教室內部朝門口	1
2-CH05	503 教室	教室內部朝門口	1
2-CH06	101 教室	教室內部朝門口	1
2-CH07	3F 健身房	服務櫃台	1
2-CH08	3F 健身房	重量訓練區	1
2-CH09	3F 健身房	樓梯間與出入口	1
2-CH10	3F 健身房	有氧區跑步機	1
2-CH11	3F 健身房	有氧區往落地窗方向	1
2-CH12	3F 健身房	重訓區旁走道	1
2-CH13	3F 健身房	教學區	1
2-CH14	2F 籃球場	貨梯出口	1
2-CH15	3F 樓梯間	逃生門往樓梯間	1
2-CH16	3F 樓梯間	逃生門往樓梯間	1
3-CH01	1F 售票櫃台	西南向	1
3-CH02	1F 售票櫃台	東北向	1
3-CH03	1F 售票櫃台	西南向	1

3-CH05	1F 大廳	北向	1
3-CH06	1F 大廳	南向	1
3-CH07	1F 走道	東南向	1
3-CH08	1F 走道	西北向	1
3-CH10	1F 廁所門口	東北向	1
3-CH11	3F 慢跑道	東向	1
3-CH12	3F 慢跑道	東南向	1
3-CH13	2F 大廳	東北向	1
3-CH14	2F 廁所門口	西南向	1
3-CH15	2F 球場出入口	北向	1
3-CH16	B1 泳池淋浴間	西南向	1
4-CH01	2F 籃球場	東向	1
4-CH02	2F 籃球場	北向	1
4-CH03	5F 球場	北向	1
4-CH04	5F 球場	東向	1
4-CH05	3F 壁球場	南向	1
4-CH06	3F 壁球場	北向	1
4-CH07	2F 桌球場	北向	1
4-CH08	2F 撞球區	西北向	1
4-CH10	5F 球場	東向	1
4-CH11	5F 貨梯出口	東北向	1
4-CH12	5F 樓梯間	東向	1
4-CH13	5F 大廳	北向	1
4-CH14	5F 大廳	西北向	1
4-CH15	5F 球場出入口	北向	1
4-CH16	5F 廁所門口	東向	1
5-CH02	B1 停車場	東南向	1
5-CH03	B1 停車場	西北向	1
5-CH04	B1 樓梯間	南向	1
5-CH12	B3 貨梯出口	南向	1
5-CH13	B3 樓梯間	西南向	1
5-CH14	B3 電梯出口	東向	1
5-CH15	B3 車道	東南向	1
5-CH16	電梯	內部朝門	1